

下吐水シングルレバー混合栓の補修部品供給を'15年3月末をもちまして終了させていただきます。



TK230



TK631



TL630A

対象品番一覧

対象となる下吐水シングルレバー混合栓はカートリッジTHY566Sを使用する下記品番です。
(いずれも生産終了してから15年以上経過)

品番	生産終了年月	代替品またはおすすめ品
TK135型	'97/03	TKGG30E型
TK180型	'94/08	TKGG30E型
TK181型	'98/03	TKGG31E型
TK230型	'94/07	TKGG30E型
TK231型	'97/03	TKGG31E型
TK232型	'97/03	TKGG32E型
TK233型	'97/03	TKGG33E型
TK236型	'94/07	TKGG36E型
TK280型	'98/03	TKGG30E型
TK281型	'98/03	TKGG31E型
TK282型	'98/03	TKGG32E型
TK290型	'98/03	TKGG30E型
TK291型	'98/03	TKGG31E型
TK31B型	'94/03	TKGG31E型
TK32型	'93/07	TKGG32E型
TK630型	'97/03	TKGG30E型
TK631型	'97/03	TKGG31E型
TK632型	'97/03	TKGG32E型
TK633型	'97/03	TKGG33E型
TK680型	'98/03	TKGG30E型
TK681型	'98/03	TKGG31E型

品番	生産終了年月	代替品またはおすすめ品
TK683型	'98/03	TKGG33E型
TK830型	'95/09	TKGG30E型
TK831型	'98/03	TKGG31E型
TK880型	'86/10	TKGG30E型
TK881型	'86/10	TKGG32E型
TK883型	'86/10	TKGG33E型
TL135A型	'87/10	TLHG30AE型
TL180A型	'97/03	TLHG30AE型
TL181A型	'97/03	TLHG31AE型
TL280A型	'98/03	TLHG30AE型
TL281A型	'98/03	TLHG31AE型
TL291A型	'98/03	TLHG31AE型
TL5031型	'99/01	TLHG31E型
TL5531型	'99/03	TLHG31AE型
TL630A型	'97/03	TLHG31E型
TL680A型	'98/03	TLHG30AE型
TL681A型	'98/03	TLHG31AE型
TL831A型	'93/09	TLHG31E型
TL880A型	'86/10	TLHG31E型
TL8A型	'97/03	TLHG30E型

今後のご対応についてのお願い

上記の下吐水シングルレバー混合栓の補修部品の供給を終了するにあたり、お得意様より該当部品の発注を受けられた場合は、
「使用年数から考えると製品自体も老朽化が想定されます。」
とご説明の上、買い替えのご提案をお願いいたします。